



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO

INDIRIZZO MUSICALE

Cod. Mecc. RMIC87400D - C.F. 97198090587

VIA L. GIUSTINIANI, 20 00065 FIANO ROMANO (RM)

☎ 0765 389008 ☎ 0765 389918

✉ rmic87400d@istruzione.it ✉ rmic87400d@pec.istruzione.it

sito web: www.icfiano.it

Prot. n. 5442/A35S

Fiano Romano, 10 novembre 2014

Ai genitori degli alunni dell'I.C.

IL DIRIGENTE

- Visto** il clamore suscitato dalla diffusione, ad opera di alcuni genitori, di immagini allarmanti riferite a danni subiti a carico della controsoffittatura del plesso di scuola primaria di via Tiberina e la conseguente naturale preoccupazione suscitata nelle famiglie degli alunni;
- Vista** la necessità da parte della scrivente di chiarire i termini dell'accaduto con precisione, al fine di evitare spiacevoli quanto inopportune, e addirittura dannose interpretazioni personali e fantasiose dell'accaduto;

PRECISA QUANTO SEGUE:

- venerdì 7 novembre, prima dell'ingresso nelle aule, tre alunni che, provenendo dal servizio di pre-scuola erano entrati in aula utilizzando una scala interna che rende più veloce il percorso, avisavano il collaboratore scolastico addetto al piano di una macchia di umidità e relativa caduta di gocce d'acqua da uno dei pannelli della controsoffittatura. Il collaboratore provvedeva ad allontanare i bambini dalla zona interessata dalla perdita.
- Contestualmente la docente di classe raggiungeva l'aula e vista la perdita d'acqua riteneva opportuno far uscire i tre alunni che in quel momento erano all'interno, posizionandosi sulla porta di ingresso per attendere sul corridoio l'arrivo di tutti gli altri alunni.
- Ad ingresso completato, l'insegnante spostava il gruppo nei locali della biblioteca, situati allo stesso piano, e dava indicazione ai collaboratori di segnalare il problema.
- I collaboratori provvedevano quindi ad avvisare l'Ufficio della scrivente e anche direttamente la ditta incaricata della manutenzione.
- L'aula veniva così chiusa in attesa dell'arrivo degli operai.
- La ditta interveniva in tempi brevi, tanto che prima delle ore 9:00 gli operai erano già al lavoro per un primo sopralluogo nell'aula interessata. Si precisa che **prima dell'arrivo degli operai nessun pannello della controsoffittatura era caduto a terra**. Le immagini diffuse rappresentano infatti un operaio di spalle al lavoro, e i pannelli a terra sono il risultato del suo primo intervento.
- Nel frattempo la scrivente, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, concordava con il Sindaco e attraverso di Lui con l'Ufficio Tecnico, un tempestivo sopralluogo, avvenuto in mattinata, al termine del quale, stabilito che non esistevano pericoli per gli alunni e il personale, veniva programmato un intervento di verifica dell'intera copertura del terrazzo della scuola da completarsi prima di lunedì 10 novembre.
- Nelle giornate di sabato e domenica la ditta, incaricata dal Comune, ha prontamente effettuato tutti i lavori di ripristino delle parti lesionate, accertando che l'eccezionale portata delle piogge di giovedì 6 novembre, unita alla parziale e accidentale occlusione di uno dei bocchettoni di scolo del terrazzo aveva determinato la problematica sopra descritta. Inoltre la ditta, alla presenza del Responsabile del SPP ha eseguito più saggi su tutto il lastricato solare della scuola e svolto prove per simulazione di allagamento interessando tutti i discendenti e pluviali, al fine di sincerare ogni altra similare criticità e, al termine dei controlli, non sono state rilevate ulteriori anomalie.
- Sulla base degli esiti dei controlli sopra descritti, il Responsabile del SPP, che ha coordinato le attività dell'impresa e verificato quanto sopra, ha fornito alla scrivente regolare nulla osta alla normale occupazione di tutte le aule, compresa quella interessata dall'infiltrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mara Galli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993