



	Ministero dell' Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO Indirizzo Musicale Via L. Giustiniani, 20 – 00065 Fiano Romano (Rm) ☎ 0765 389008 📠 0765 389918 Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 ✉ rmic87400d@istruzione.it - rmic87400d@pec.istruzione.it Sito web: www.icfiano.it	
---	---	---

Fiano Romano, 16 novembre 2020

All'Ufficio Tecnico del Comune
Att.ne Resp. Servizio OOPP Ing. Giancarlo Curcio

Al Sindaco ,Assessore alla Scuola Assessore LL.PP.
del Comune di Fiano Romano

A tutti i Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado
In servizio nelle classi dell'I.C di Fiano Romano

Alle Collaboratrici del DS

Al Consiglio di Istituto e genitori
rappresentanti degli OOCC

p.c Al Direttore Generale dell'USR per il Lazio

All'RSPP di Istituto

Albo e SITO

Oggetto : Solleciti del Dirigente Scolastico – aggiornamento alla nota prot. 10650/ I.2.1 del 13/11/2020 : richiesta per interventi di controllo all'impianto elettrico del plesso di Via Cairoli.

Si fa seguito alla nota inviata dal Responsabile del Servizio OO.PP. di Fiano Romano e relativo riscontro della sottoscritta con sollecito ad effettuare con tempestivo intervento quanto di competenza dell'Ufficio Tecnico : A- posizionamento dei nuovi banchi nelle aule di scuola primaria e secondaria di I grado e sedute monoposto nelle classi della scuola secondaria di I grado – B: urgenti interventi sugli impianti idraulici del Plesso di Via Giustiniani 20 – C : interventi di urgenza sul funzionamento dei servizi igienici del plesso di Via Giustiniani 18 – D : urgenti interventi risolutivi sui problemi di areazione delle aule del plesso di Via Tiberina e controllo del microclima all'interno dello stesso - E : urgente trasferimento delle Lim , degli arredi ancora giacenti nel plesso di Via Rodari e potenziamento delle Linee Internet nei plessi dell'Istituto - F : cronoprogramma dei lavori di adeguamento dell'edificio di Via Rodari attualmente interdetto all'uso scolastico e tempi previsti per la riconsegna.

La nota dirigenziale contenente tale elenco di interventi viene aggiornata in data odierna preso atto della segnalazione dei collaboratori scolastici del plesso di Via Cairoli che , al momento della loro presa di servizio nella prima mattinata di oggi, hanno constatato la sospensione della corrente elettrica in tutto l'edificio con molta probabilità causata dal blocco del contatore generale a seguito del maltempo registrato nella nottata tra il 15 e il 16 novembre 2020.

Si richiede, pertanto, di controllare la potenza e/o la resistenza del contatore istallato recentemente a seguito dei lavori di adattamento dei locali dell'edificio di Via Cairoli , considerato che l'utenza ha spesso lamentato la scarsa luminosità all'interno dei servizi igienici e di altri gli spazi che risultano poco idonei allo svolgimento delle attività didattiche durante le giornate piovose e non soleggiate a causa della dimensione delle finestre e del posizionamento dei punti luce non molto funzionali . Il personale scolastico in servizio in tale plesso fa notare che i servizi igienici andrebbero dotati di migliore illuminazione e di lampade di emergenza (da dislocare anche in parte degli ambienti che risultano comunque troppo bui rispetto al resto dell'edificio).

Questo Ufficio resta in attesa di un pronto intervento circa quanto richiesto .

Distinti Saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli

Loredana Cascelli

Firmato digitalmente da
Loredana Cascelli
Data: 2020.11.17 08:45:11 +01'00'